Nova Friburgo, RJ, 05 de maio de 2023.

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
PROCESSO Nº 332 / 23
DATA: 05 / 05 / 23 FOLHAS: 07
RUBRICA:

OFÍCIO PGM.REE Nº. 335/23

Processo Administrativo nº 9816/23 (RI 332/2023)

Ofício nº 030/SEC/2023

De ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito Johnny Maycon Cordeiro Ribeiro, acusamos o recebimento do expediente acima mencionado.

Em virtude das informações requisitadas pela Câmara Municipal de Nova Friburgo através do Requerimento de Informações n° 332/2023, estamos encaminhando cópias do material apresentado pela Secretaria, conforme documento anexo, para as considerações de estilo.

Respeitosamente,

João Paulo Figueiró dos Santos
Procurador-Geral do Município
Matrícula 63.010

Ao Excelentíssimo Senhor
Max Bill Monteiro Ratamero
DD. Presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo - RJ
Em Mãos.

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
PROTOCOLO
05/05/23
10:20 horas
Funcionário

NOVA FRIBURGO
PREFEITURA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NOVOS TEMPOS, NOVOS DESAFIOS

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
PROCESSO Nº 332 / 23
DATA: 05 / 05 / 23 FOLHAS: 08
RUBRICA:

PROCESSO: 9816/2023
DATA: 28 / 04 / 23 FLS: 09
RUBRICA:

MEMORANDO	
Data:	26 de abril de 2023
Memo SME/JUR nº:	434 /2023
De:	Gabinete - SME
Para:	PGM - REE
Assunto:	**Ref.: Requerimento de Informação n° 001/2023 - Vereador Cristiano Huguenin - Solicitação de informações dos itens 1 à 4 - CMEI Sebastiana Carneiro de Mello**
PA	9816 /2023

Exmo Sr. Dr. Procurador,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente responder ao Requerimento de Informação n°001/2023, itens 1 à 4 - Vereador Cristiano Huguenin, a saber:

Inicialmente, cumpre esclarecer que há laudo de interdição e não um processo. A Defesa Civil interditou o imóvel em 04.02.22, laudo de interdição, anexo, encaminhado para análise técnica da Secretaria Municipal de Obras, com a abertura do processo administrativo de nº 8423/22 e após várias reuniões para o melhor deslinde da questão, chegou-se ao entendimento de que era necessário a abertura de um processo administrativo licitatório de nº 7997/23 para levantamento e ensaios técnicos e consultoria e projetos de recuperação estrutural de quatro unidades escolares interditadas, dentre elas a E.M Sebastiana Rosa Carneiro de Mello, justificativa, anexa, atualmente se encontra no Controle Interno, até que seja realizado todo o procedimento nos trâmites legais com o diagnóstico estrutural para a destinação adequada ao imóvel com segurança que o caso requer.

Na certeza da melhor acolhida, despedimo-nos renovando os votos da mais elevada estima e consideração.

Caroline Moura Klein

Secretária Municipal de Educação

PROCESSO: 9816/2023
DATA: 28/04/23 FLS: 10
RUBRICA:

SECRETARIA: BO-SMDCNF 400/2022

TERMO DE INTERDIÇÃO

Pela presente, fica INTERDITADO o Imóvel descrito por encontrar-se em iminente risco de alagamento, desabamento e/ou soterramento. Em consequência deverá ser imediatamente DESOCUPADO de todas as pessoas que se encontram, a qualquer título, em seu interior, devendo os imóveis e utensílios que os guarnecem serem arrecadados em local próprio (com autorização da Defesa Civil), ficando desde já, vedada a utilização do imóvel para quaisquer fins e qualquer título.

NOME SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ENDEREÇO AV. DOS FERROVIARIOS - CMEI SEBASTIANA CARNEIRO DE MELLO

BAIRRO LAZARETTO

- [x] PROPRIETÁRIO
- [ ] POSSUIDOR
- [ ] LOCATÁRIO
- [x] OCUPADO
- [ ] DESOCUPADO
- [x] PRESENTE
- [ ] AUSENTE
- [x] PRESENTE
- [ ] AUSENTE

Nº do MEDIDOR de CONSUMO de ENERGIA ELÉTRICA

RELATÓRIO (indicar o estado do imóvel e grau de risco, bem como esclarecer, de forma objetiva, a necessidade de interdição. Se necessário, use o verso)

O IMÓVEL SE ENCONTRA ESTRUTURALMENTE COMPROMETIDO, O GRAU DE RISCO É ELEVADO. HÁ NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO NO LOCAL FOI OBSERVADO FISSURAS EM ELEMENTOS ESTRUTURAIS, RECALQUE DE FUNDAÇÕES.

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
PROCESSO Nº 332 /25
DATA: 05/05/23 FOLHAS: 09
RUBRICA:

Nova Friburgo, 04/02/2023

Ciente

VISTORIADO POR:
MAT. 062.676
CREA-RJ
2019109579

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

PROCESSO: 0816/2023
DATA: 28/04/23 FLS: 11
RUBRICA:
DATA: 24/03/23 FLS: 04
RUBRICA:

Justificativa

O presente visa realizar um procedimento licitatório para levantamento de ensaios técnicos e consultoria e projetos de recuperação estrutural das unidades escolares interditadas total ou parcialmente pelas razões a seguir aduzidas.

A Secretaria Municipal de Educação efetuou o levantamento da infraestrutura de todas as 122 Unidades Escolares Municipais na primeira semana de fevereiro de 2021 através de um formulário encaminhado para a resposta aos diretores, de modo a se apurar a real condição das unidades para um retorno presencial seguro em um cenário de pandemia, abrindo um processo administrativo para cada unidade respectiva que foi encaminhado para análise da Comissão de Avaliação das Unidades Escolares instituída pelo Decreto Municipal de n.º 891/2021, que previu em seu artigo 3.º, a seguinte composição: Secretaria de Educação, Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Defesa Civil, Secretaria de Saúde e Escritório de Gerência de Projetos com atribuição pela Portaria de nº 829/21 para apontar mapear as irregularidades de todas as unidades escolares e após a pedido da Secretaria de Educação promover as adequações às conformidades de acordo com a responsabilidade de cada Pasta.

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
PROCESSO Nº 332 / 23
DATA: 05/05/23 FOLHAS: 10
RUBRICA:

Após a análise da Infraestrutura das unidades escolares e exigências de adequações aos Protocolos Sanitários. A Secretaria Municipal de Educação por força do dever constitucional e normativas infraconstitucionais e ainda, por força do Decreto Municipal que declara a educação serviço essencial, a Secretaria de Educação entende que a educação é pauta prioritária e essencial nas decisões e políticas públicas e seu papel é contribuir para o desenvolvimento mental, psicossocial, para saúde e para formação e informação das crianças, adolescentes, jovens e adultos e garantir a continuidade do saber, com o objetivo de evitar prejuízos no ensino-aprendizagem dos estudantes do ensino público, bem como, preservar sua saúde prestando uma educação de qualidade e com segurança, em conformidade com a Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB), Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996 procedeu o planejamento para reforma, adaptação, construção e manutenção das unidades escolares, precipuamente aquelas que foram classificadas como vermelhas[1] pela Comissão de Avaliação.

---

[1] Portaria de nº 829/21 os termos da classificação ali estipuladas: "Comissão de Avaliação das Unidades Escolares Municipais deverá elaborar relatório que considerará de forma pormenorizada as condições estruturais do prédio, classificando-o das seguintes formas:I – Classificação Verde: Unidade Escolar que não necessita de adequação, reforma ou de pequenas e pontuais intervenções;II – Classificação Amarela: Unidade Escolar que possui condições de reabertura mas que dependerá de adequação intermediária ou reforma pontual, sem necessidade de contratação de empresa especializada, ocasião em que o Município poderá dispor e realizar as adequações necessárias; III – Classificação Vermelha: Unidade Escolar que não possui condições de segurança estrutural apta a reabertura, devendo ser realizado o projeto para

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
PROCESSO Nº 332 / 23
DATA: 05 / 05 / 23 FOLHAS: 11
RUBRICA:

PROCESSO: 0816/2023
DATA: 28 / 04 / 23 FLS: 12
RUBRICA:

O presente processo visa a caracterização dos cenários estruturais e patologias envolvendo as seguintes unidades escolares, consideradas inaptas pela Defesa Civil Municipal por estarem com fissuras e deformações e por necessitar de uma avaliação técnica criteriosa e terem sido sinalizadas como vermelhas pela referida Comissão são elas:

1) Escola Municipal Jardim de Infância Maria Duque Dante Laginestra (Conselheiro Paulino)
2) Escola Municipal Sebastiana Rosa Carneiro de Mello (Lazareto);
3) Escola Municipal Jornalista Américo Ventura Filho(Alto de Olaria);
4) Escola Municipal Messias de Moraes Teixeira (Olaria)

Sendo assim, se faz necessária a avaliação técnica por esta Secretaria de Obras para a confecção de um Termo de Referência que contemple os requisitos para o levantamento de ensaios técnicos e consultoria e projetos de recuperação estrutural das unidades escolares supra referidas, bem como os referenciais para a composição técnica dos custos, o que ora requer.

Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos. Na certeza da melhor acolhida, subscrevo-me.

CAROLINE MOURA KLEIN
Secretária Municipal de Educação

---

reforma e/ou manutenção mediante contratação de empresa especializada para execução do projeto a ser elaborado pela Comissão."

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Nova Friburgo - RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
PROCESSO Nº 332 /23
DATA: 05 /05 /23 FOLHAS: 12
RUBRICA:

134

URGENTE

Relatório de Comprovante de Envio de Atividades

ORIGEM

Remessa Nº **348.627**

Participante **RESPOSTAS A EXPEDIENTES EXTERNOS**

Responsável **DEBORA JANE DIAS BORHER**

Data e Hora **02/05/2023 11:21:50**

Nova Friburgo, 02 de maio de 2023

DEBORA JANE DIAS BORHER
RESPOSTAS A EXPEDIENTES EXTERNOS

PROTOCOLO

Protocolo: **Processo Requerimento Nº 009816/2023**

Origem: **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO**

Contato: **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO**

Protocolador: **ROSA AMÉLIA LEMOS SILVA**

Assunto: **OFÍCIO**

Detalhamento: **OFÍCIO**

ENCAMINHAMENTO

Segue protocolo para as devidas providências.

RECEBIMENTO

Para Providências

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

02/05/2023 Domatto 19946

APOIO JURIDICO DEFESA CIVIL

NOVA FRIBURGO
PREFEITURA

SECRETARIA DE DEFESA CIVIL

9816/2023
04/05/2023
14
199469

PROCESSO PMNF 9816/2023 - BO-SMDCNF 400/2022
Endereço: Av. dos Ferroviários – Lazaretto
Requerente: Câmara de Vereadores do Município de Nova Friburgo
Referência: Requerimento Interno de Informação 01/2023 do Vereador Cristiano Hugenin
Remetente: Procuradoria-Geral - Respostas a Expedientes Externos
Demandada: Secretaria de Educação do Município de Nova Friburgo/E.M. Sebastiana Rosa Carneiro de Mello.
Demanda: Imóvel Interditado por Comprometimento Estrutural
Destino: Procuradoria-Geral - Respostas a Expedientes Externos

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
PROCESSO Nº 332
DATA: 05/05/23
FOLHAS: 13
RUBRICA:

Com os cordiais cumprimentos, apresento para os devidos fins, de fato e de direito, cópia do Boletim de Ocorrências nº 400/2022, gerado pela Secretaria Municipal de Defesa Civil, objetivando elucidar quaisquer dúvidas pertinentes à demanda, onde foi realizada *Vistoria* na unidade educacional denominada Sebastiana Rosa Carneiro de Mello, observando-se; "a obra que está sendo executada na encosta, à **montante** da escola, mitigou o risco de movimentação de massa apontado na vistoria anterior. Entretanto, ainda existe problema geológico à jusante da escola, o qual ocasiona patologias em sua estrutura e ao seu redor. Conforme vistoria realizada em conjunto com a Secretaria de Obras, foi constatado que não houve percolação de águas servidas, oriundas das tubulações do imóvel, e verificando que a edificação foi construída em local onde ocorreu intervenção antrópica no solo, e sua estrutura se encontra adernando (recalque diferencial), sugiro que seja realizado a sondagem do local para sanar dúvidas referentes coesão do solo, pois conforme o resultado da sondagem será possível decidir pela manutenção/recuperação ou o desfazimento da edificação".

Evi Gomes da Silva
SECRETÁRIO MUN. DE DEF. CIVIL
DE NOVA FRIBURGO-MAT.62014

Evi Gomes da Silva – Matrícula 62014
Secretário Municipal de Defesa Civil

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
PROCESSO Nº 332 /23
DATA: 05 / 05 / 23 FOLHAS: 14
RUBRICA:

9816/2023
04/05/2023
15
199469

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES

DEFESA CIVIL NOVA FRIBURGO

BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 00400/2022

CONFERE	VISTO
LUIS ANTONIO FERREIRA COUTO SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE NOVA FRIBURGO Mat: 62027	EVI GOMES DA SILVA SECRETARIO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE NOVA FRIBURGO Mat: 62014

Evi Gomes da Silva
SECRETÁRIO MUN. DE DEF. CIV. DE NOVA FRIBURGO-MAT.62

DADOS DA SOLICITAÇÃO											
PROTOCOLO GERAL Nº 00400/2022		DATA: 04/02/2022				HORA: 13:29:00					
CONDIÇÃO METEOROLÓGICA: Nublado											
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						TELEFONE: (22) 2525-9100					
ENDEREÇO: AVENIDA DOS FERROVIARIOS						Nº S/N					
BAIRRO: DUAS PEDRAS						COMPLEMENTO: NÃO HÁ					
PONTO DE REFERÊNCIA: CASARÃO DO LAZARETO-CMEI SEBASTIANA CARNEIRO DE MELLO						URG:					
PROPRIETÁRIO	( )	INQUILINO	( )	VIZINHO	( )	PARENTE	( )	OUTROS	(X)		
EMERGENCIAL	( )			PREVENTIVA		(X)					

OCORRÊNCIA			
AMEAÇA			
AMEAÇA DE DESABAMENTO DE IMÓVEL	( )	AMEAÇA DE DESABAMENTO DE MARQUISE	( )
AMEAÇA DE DESABAMENTO DE MURO	( )	AMEAÇA DE DESLIZAMENTO DE BARREIRA	( )
AMEAÇA DE DESPRENDIMENTO DE REBOCO	( )	AMEAÇA DE QUEDA DE ÁRVORE	( )
AMEAÇA DE QUEDA DE CAIXA D'ÁGUA	( )	AMEAÇA DE ROLAMENTO DE PEDRA	( )
IMÓVEL/ESTRUTURA COM TRINCAS E/OU RACHADURAS	( )		
DESABAMENTO			
DESABAMENTO DE IMÓVEL	( )	DESABAMENTO DE MARQUISE	( )
DESABAMENTO DE MURO	( )	DESABAMENTO DE REBOCO	( )
DESLIZAMENTO			
DESLIZAMENTO DE BARREIRA	( )	DESLIZAMENTO DE ENCOSTA	( )
INCÊNDIO			
INCÊNDIO EM VEGETAÇÃO DE ÁREAS NÃO PROTEGIDAS	( )	INCÊNDIO EM VEGETAÇÃO DE PARQUES, APA OU APP	( )
INCÊNDIO URBANO EM AGLOMERADOS RESIDENCIAIS	( )	INCÊNDIO URBANO EM PLANTAS INDUSTRIAIS E DEPÓSITOS	( )
OUTROS			
ACIDENTE COM PP	( )	ALAGAMENTO	( )
CAPTURA DE ABELHAS	( )	CHUVA DE GRANIZO	( )
CONSTRUÇÃO IRREGULAR	( )	ENXURRADA	( )
INFILTRAÇÃO	( )	INUNDAÇÃO	( )
OCUPAÇÃO IRREGULAR	( )	OUTRA OCORRÊNCIA	( )
PODA / CORTE DE ÁRVORE	( )	PREVENÇÃO PARA EVENTOS	( )
QUEDA DE ÁRVORE	( )	QUEDA DE CAIXA D'ÁGUA	( )
ROLAMENTO DE PEDRA	( )	VAZAMENTO DE GÁS	( )
VENDAVAL	( )	VISTORIA TÉCNICA	(X)
VISTORIA TÉCNICA EM ÁRVORE	( )		
OUTRO TIPO DE OCORRÊNCIA:			

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES

DADOS DA VISTORIA	
IDENTIFICAÇÃO	
RESPONSÁVEL:	
EMAIL:	CPF:
	TEL:
PROPRIETÁRIO ( ) INQUILINO ( ) FUNCIONÁRIO ( ) PARENTE ( ) OUTROS ( )	
RAZÃO SOCIAL:	
CNPJ:	CARGO:
	TEL.:

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO											
RESIDENCIAL	( )	COMERCIAL	( )	INDUSTRIAL	( )	MISTO	( )	REUN. PÚBLICO	( )	ESCOLAR	( )
Nº DE PAV:				UNIFAMILIAR	( )	MULTIFAMILIAR	( )	USO ESPECIAL	( )		
ALVENARIA	( )	CONCRETO	( )	MADEIRA		METÁLICA	( )	OUTROS	( )		

DANOS NA EDIFICAÇÃO							
NENHUM DANO		DANOS RECUPERÁVEIS		DESTRUIÇÃO PARCIAL		DESTRUIÇÃO TOTAL	

ÁREA / PROPRIEDADE							
PARTICULAR	( )	RESERVA FLORESTAL	( )	PÚBLICA	( )	OUTRAS	( )

OCUPAÇÃO							
URBANIZADA	( )	POLO INDUSTRIAL	( )	DESORDENADA	( )	RURAL	( )

DANOS HUMANOS	VÍTIMAS			AFETADOS			
	PARCIAL	FATAL	TOTAL	DESAB.	DESAL.	OUTROS	TOTAL
LACTENTES	0	0	0	0	0	0	0
CRIANÇAS/ADOLESCENTES	0	0	0	0	0	0	0
ADULTOS	0	0	0	0	0	0	0
IDOSOS	0	0	0	0	0	0	0
GESTANTES	0	0	0	0	0	0	0
PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
PROCESSO Nº 332 /23
DATA: 05 / 05 / 23 FOLHAS: 15
RUBRICA:

9816/2023
04/05/2023
16

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES

DEFESA CIVIL NOVA FRIBURGO

VISTORIA

04/02/2022

Atendendo solicitação do engenheiro civil Jorge Andrade da Silva, foi realizado vistoria na CMEI Sebastiana Carneiro de Mello, além do Engenheiro Jorge, acompanharam a vistoria o Sec. de Defesa Civil Evi Gomes, a Diretora Marciana Regina de Freitas e a Diretora Aline Thuler Storck.
Em vistoria meramente visual observou-se que, existem várias patologias na edificação, sendo que há indícios de movimentação gravitacional de massa do tipo rotacional, ou, pode ser também, um carreamento de material ocorrendo no quintal do lado direito da creche, onde o piso encontra-se oco em alguns locais, existem vários pontos de afundamentos do piso, que ultrapassam dez centímetros, existem brechas, no muro interno e no divisório com o vizinho, com vinte milímetros de espessura. Na edificação a estrutura apresenta fissuras e trincas, que inclusive, transpassa de elemento de vedação, alvenaria de vedação, para elementos estruturais, pilares e vigas, tais fatos ocorrem em todo o primeiro pavimento. Nos pilares, na recepção, há indícios de microfissuras, possivelmente, ocasionado por sobrecarga na estrutura. Sugiro a remoção do piso externo para verificar o sistema de drenagem, pois pode estar havendo problemas na drenagem e no sistema hidrossanitário, corroborando com o carreamento de material. Diante disso o imóvel fica **INTERDITADO.**
Cabe ressaltar que, será realizado uma vistoria na encosta a montante da escola, onde será analizado um possível movimento gravitacional de massa do tipo rotacional, que pode ser o fator gerador das patologias encontradas na edificação.

06/01/2023

Em vistoria ao local observou-se que a obra que está sendo executada na encosta, a **montante** da escola, mitingou o risco de movimentação de massa apontado na vistoria anterior. Entretanto, ainda existe problema geológico a jusante da escola, o qual ocasiona patologias em sua estrutura e ao seu redor. Conforme vistoria realizada em conjunto com a Secretaria de Obras, onde foi constatado que não houve percolação de águas servidas oriundas das tubulações do imóvel, e verificando que a edificação foi construida em local onde ocorreu intervenção antrópica no solo, e sua estrutura se encontra adernando (recalque diferencial), sugiro que seja realizado a sondagem do local para sanar dúvidas referentes coesão do solo, pois conforme o resultado da sondagem será possível decidir pela manutenção/recuperação ou o desfasimento da edificação.

VISTORIANTE: Engenheiro Civil LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA MARTINS	DATA:06/01/2023
ASSINATURA:	MATRÍCULA:062676

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES

DEFESA CIVIL NOVA FRIBURGO

PROVIDÊNCIAS					
INTIMAÇÃO		INTERDIÇÃO TOTAL	(X)	INTERDIÇÃO PARCIAL	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	(X)	OUTRAS		INSCRIÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL	
PRAZO DE SOLUÇÃO PARA A INTIMAÇÃO: 0 DIAS					
SITUAÇÃO DA INTIMAÇÃO: (X) EM ANDAMENTO ( ) RESOLVIDO					

DESCRIÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS
Foi confeccionado o termo de interdição."o imóvel se encontra estruturalmente comprometido, o grau de risco é elevado. Há necessidade de intervenção no local. Foi observado fissuras em elementos estruturais, recalque de fundações."

VISTORIANTE:Engenheiro Civil LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA MARTINS	DATA:06/01/2023
ASSINATURA:	MATRÍCULA:062676

ACIONAMENTOS

ÓRGÃO	Nº DO OFÍCIO	DATA DO OFÍCIO	DATA DA ENTREGA
Sec. de Obras	0153/2022	04/02/2022	04/02/2022
Sec. de Educação	0154/2022	04/02/2022	04/02/2022
Sec. de Educação	013/2023	06/01/2023	06/01/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
PROCESSO Nº 332 /23
DATA: 05 /05 /23 FOLHAS: 16
RUBRICA:

9816/2023
04/05/2023
17

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES

DEFESA CIVIL NOVA FRIBURGO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Referente ao Boletim de Ocorrência Nº 00400/2022



AVENIDA DOS FERROVIARIOS, S/N, NÃO HÁ, DUAS PEDRAS



Fissura no pilar.

Fissura na parede do segundo pavimento.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Referente ao Boletim de Ocorrência N° 00400/2022



Fissura em elemento cerâmico.



Fissura em elemento cerâmico.



Fissura indicando recalque.

Fissura transpassando a parede.

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
PROCESSO Nº 332 / 23
DATA: 05/05/23 FOLHAS: 17
RUBRICA:

9816/2023
04/05/2023
18

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES

DEFESA CIVIL NOVA FRIBURGO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Referente ao Boletim de Ocorrência N° 00400/2022



Fissura longitudinal no corredor.



Fissuras em vãos de portas.

Mapeamento de trincas e fissuras.

Trinca em elemento de vedação e estrutural.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Referente ao Boletim de Ocorrência N° 00400/2022



Brecha no elemento de vedação.



Trinca transversal, indicando recalque.



Destacamento de alvenaria do muro interno.



Afundamento dos blocos intertravados.

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
PROCESSO Nº 332 /23
DATA: 05/05/23 FOLHAS: 18
RUBRICA:

9816/2023
04/05/2023
19

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES

DEFESA CIVIL NOVA FRIBURGO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Referente ao Boletim de Ocorrência N° 00400/2022



Afundamento de piso na área externa.

Destacamento da alvenaria do muro divisório.

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

DEFESA CIVIL NOVA FRIBURGO

Ficha de Auxílio de Solicitação
Nº [illegible]

TERMO DE INTERDIÇÃO

Pela presente, fica INTERDITADO o Imóvel descrito por encontrar-se em iminente risco de alagamento, desabamento e/ou soterramento. Em consequência deverá ser imediatamente DESOCUPADO de todas as pessoas que se encontram, a qualquer título, em seu interior, devendo os móveis e utensílios que os guarnecem serem arrecadados em local próprio (com autorização da Defesa Civil), ficando desde já, vedada a utilização do imóvel para quaisquer fins e qualquer título.

NOME SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ENDEREÇO [illegible]

BAIRRO LAZARETTO

- [x] PROPRIETÁRIO
- [ ] POSSUIDOR
- [ ] LOCATÁRIO
- [x] OCUPADO
- [ ] DESOCUPADO
- [x] PRESENTE
- [ ] AUSENTE
- [x] PRESENTE
- [ ] AUSENTE

Nº do MEDIDOR de CONSUMO de ENERGIA ELÉTRICA

RELATÓRIO (indicar o estado do imóvel e grau de risco, bem como esclarecer, de forma objetiva, a necessidade de interdição. Se necessário, use o verso)

O IMÓVEL SE ENCONTRA ESTRUTURALMENTE COMPROMETIDO. O GRAU DE RISCO É ELEVADO. HÁ NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO IMÓVEL. FOI OBSERVADO FISSURAS EM ELEMENTOS ESTRUTURAIS RECALQUE DE FUNDAÇÕES.

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
PROCESSO Nº 332 / 23
DATA: 05 / 05 / 23 FOLHAS: 19
RUBRICA:

Nova Friburgo, 04 / 02 / 2022

Ciente

VISTORIADO POR: [illegible]

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
PROCESSO Nº 332 / 23
DATA: 05 / 05 / 23 FOLHAS: 20
RUBRICA:

98 16/2023
04 / 05 / 2023
21

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Nova Friburgo - RJ

Relatório de Comprovante de Envio de Atividades

ORIGEM

Remessa Nº **351.098**
Participante **APOIO JURIDICO DEFESA CIVIL**
Responsável **CLAUDIA VEIGELITA DE MATTOS**
Data e Hora **04/05/2023 16:00:54**

Nova Friburgo, 04 de maio de 2023

199469
CLAUDIA VEIGELITA DE MATTOS
APOIO JURIDICO DEFESA CIVIL

PROTOCOLO

Protocolo: **Processo Requerimento Nº 009816/2023**

Origem: **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO**

Contato: **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO**

Protocolador: **ROSA AMÉLIA LEMOS SILVA**

Assunto: **OFÍCIO**

Detalhamento: **OFÍCIO**

ENCAMINHAMENTO

PROCESSO PMNF 9816/2023 - BO-SMDCNF 400/2022
Endereço: Av. dos Ferroviários – Lazaretto
Requerente: Câmara de Vereadores do Município de Nova Friburgo
Referência: Requerimento Interno de Informação 01/2023 do Vereador Cristiano Hugenin
Remetente: Procuradoria-Geral - Respostas a Expedientes Externos
Demandada: Secretaria de Educação do Município de Nova Friburgo/E.M. Sebastiana Rosa Carneiro de Mello.
Demanda: Imóvel Interditado por Comprometimento Estrutural
Destino: Procuradoria-Geral - Respostas a Expedientes Externos
Com os cordiais cumprimentos, de ordem do Secretário de Defesa Civil do Município de Nova Friburgo, Major BM Evi Gomes da Silva, apresento para os devidos fins, de fato e de direito, cópia do Boletim de Ocorrências nº 400/2022, gerado pela Secretaria Municipal de Defesa Civil, objetivando elucidar quaisquer dúvidas pertinentes à demanda, onde foi realizada Vistoria na unidade educacional denominada Sebastiana Rosa Carneiro de Mello, observando-se: "a obra que está sendo executada na encosta, à montante da escola, mitigou o risco de movimentação de massa apontado na vistoria anterior. Entretanto, ainda existe problema geológico à jusante da escola, o qual ocasiona patologias em sua estrutura e ao seu redor. Conforme vistoria realizada em conjunto com a Secretaria de Obras, foi constatado que não houve percolação de águas servidas, oriundas das tubulações do imóvel, e verificando que a edificação foi construída em local onde ocorreu intervenção antrópica no solo, e sua estrutura se encontra adernando (recalque diferencial), sugiro que seja realizado a sondagem do local para sanar dúvidas referentes coesão do solo, pois conforme o resultado da sondagem será possível decidir pela manutenção/recuperação ou o desfazimento da edificação". Segue protocolo para as devidas providências.

RECEBIMENTO

Para Providências

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

____/____/____ _____

RESPOSTAS A EXPEDIENTES EXTERNOS